



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет»
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ)



СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО работников
и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ
Наследова Г.В. Наследова
«23» 08 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Свечникова В.В. Свечникова
«23» 08 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

ИОТ РМ 20 - 014 - 2019

г. Орск

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе
на копировально-множительных аппаратах
ИОТ РМ 20 - 014 - 2019

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для организации безопасной работы на копировально-множительных аппаратах. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для всех работающих на копировально-множительных аппаратах.

1.2. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда на копировально-множительных аппаратах, за исправное состояние оборудования в структурном подразделении возлагается на непосредственного руководителя структурного подразделения.

1.3. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс, канон) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам работы и проверку знаний требований охраны труда, обучение на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.4. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, обязаны выполнять требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных норм, соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные режимы труда и отдыха. Знать места расположения первичных средств пожаротушения, медицинской аптечки и уметь ими пользоваться.

1.5. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.6. Запрещается находиться в зоне эксплуатации копировально-множительной техники в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

1.7. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- электрический ток;

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;

- электромагнитное излучение;

- шум, обусловленный конструкцией аппаратов;

- химические вещества, выделяющиеся при работе аппаратов.

1.8. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом непосредственному руководителю.

1.9. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Тщательно проветрить помещение, включить систему кондиционирования воздуха за 10 - 15 минут до начала работы на копировально-множительных аппаратах.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, проверить исправность включающих и выключающих устройств (убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки), наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений.

2.5. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить непосредственному руководителю. К работе приступить после устранения недостатков.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

3.2. Выполнять только порученную руководителем работу.

3.3. Во время работы обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели копировально-множительных аппаратах, не игнорировать их.

3.4. Не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на аппаратах.

- 3.5. Не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками.
- 3.6. Не ставить на копировально-множительные аппараты емкости с водой, не класть металлические предметы.
- 3.7. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.
- 3.8. Постоянно следить за надежностью блокировок и функционированием сигнальных устройств о наличии прогрева и застрявшей бумаги.
- 3.9. Не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук.
- 3.10. Просыпанный тонер немедленно собрать влажной ветошью.
- 3.11. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.
- 3.12. Чистку (смывку) производить только в резиновых перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.
- 3.13. Запрещается:
 - оставлять включенный аппарат без присмотра или разрешать выполнение работ на нем посторонним лицам;
 - вынимать застрявшую бумагу или оригинал, не отключив аппарат от электросети;
 - прикасаться руками к селеновому цилиндру (пластине), имеющему электростатический заряд;
 - производить наладку, чистку, регулировку и устранять неполадки при работающем или включенном в электросеть аппарате;
 - снимать ограждения и отключать блокировки во время работы аппаратов или работать при их отсутствии или неисправности;
 - работать в помещении без вентиляции.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.
- 4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):
 - немедленно отключить питание;
 - нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
 - сообщить в пожарную охрану по телефону 101;
 - приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание приступить к эвакуации.

4.3. При обнаружении во время работы неисправности оборудования, нарушении изоляции проводов или если работник почтывает хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу, выключить питание и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации отключить аппарат.

4.5. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.6. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

Сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети (при отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур, кабель).

5.2. Убрать и привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.3. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить непосредственному руководителю.

Специалист по охране труда

Т.В. Заслонова

Согласовано:

Начальник отдела охраны труда и
пожарной безопасности

Г.В. Наследова

Начальник отдела по административно-
хозяйственной работе и капитальному
строительству

С.А. Андреев

Начальник юридического отдела

В.Н. Катанова